



COMUNE DI MALETTO

PROVINCIA DI CATANIA

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. : 00 445 110877

UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO

e-mail: segreteria@comune.maletto.ct.it	Tel. 0957720600
PEC: segreteria@malettopec.e-etna.it	Fax 0957720641
	Segreteria 095/7720631

Prot. N. 12724 Allegati n. del 05 DIC. 2014

Oggetto: Risposte ad interrogazioni presentate nel corso dei lavori consiliari del 20/11/2014.

Al Consigliere Comunale di Maletto
Sig. Nunzio Parrinello
SEDE

In relazione alle interrogazioni di cui all'oggetto, in allegato alla presente si trasmette la risposta formulata dall'Ufficio Tecnico Comunale a seguito richiesta di relazionare in proposito, nonché copie degli atti, di seguito indicati, riferentesi al ripristino illuminazione del campo sportivo Scuole Medie:

1. nota prot. n. 10471 del 13/09/2013;
2. nota prot. n. 11512 del 09/10/2013.

Si precisa che, come da Ella richiesto, le interrogazioni e le consequenziali risposte saranno pubblicate sul sito istituzionale di questo Ente.

Tanto dovevasi.



Il Sindaco
(Barbagiovanni Miracolo Salvatore M.)

PER RICEVUTA

DIC 05/12/14

Firma Col. Giuseppa (madre)



prot 12561

9/2/2014

COMUNE DI MALETTO (CT) – UFFICIO TECNICO COMUNALE
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. : 00 445 110877

<http://www.comune.maletto.ct.it> - e-mail: areatecnica@comune.maletto.ct.it
ufficiotecnico@comune.maletto.ct.it
PEC: area_tecnica@malettopec.e-etna.it

UFFICIO RESPONSABILE P.O. TECNICA
Istruttore Direttivo - cat. D
Geom. GIUFFRIDA Antonino Giovanni
Tel. 095-7720630

OGGETTO: Interrogazioni presentate dal consigliere di minoranza Parrinello Nunzio.

Al Sig. Sindaco
Barbagiovanni Miracolo Salvatore Maria
SEDE

Sono state sottoposte dal Segretario comunale Dott.ssa Annamaria Costa le interrogazioni presentate alla S.V. dal Consigliere di Minoranza Parrinello Nunzio. Per quanto di competenza si relaziona quanto segue.

Interrogazione N. 1 prot.12097 del 21/11/2014

1)-Oggetto: Interrogazione inerente la situazione del nostro territorio riguardante il rischio idrogeologico e soprattutto zona spirini imbocco via Colombo.

.....omississ.....

- **Con quale tempistica s'intende provvedere per rimuovere la problematica evidenziate;**
- **Se è stato eseguito un controllo in merito alla condizione generali del nostro territorio e soprattutto della zona su indicata;**
- **Se è stato definito un piano di gestione per il rischio idrogeologico**
- **Quali interventi si vogliono compiere per una strategia generale di governo del territorio e delle acque;**
- **Quali importi sono stati eventualmente previsti e/o già stanziati per la risoluzione delle problematiche evidenziate.**

L'Ufficio alle superiore interrogazione risponde come segue:

Il Comune è dotato di un progetto preliminare per intervenire nella zona. E' stata inviata la disponibilità per l'accesso immediato ai luoghi all'Assessorato Reg.le Foreste Demaniali – Ufficio Territoriale di Catania che in tempi brevi deve comunicare quando intervenire per effettuare i lavori urgenti e necessari in attesa che vengano realizzati i lavori progettuali. Inoltre si comunica che il progetto è stato inviato all'Ufficio del Genio Civile-Protezione Civile, all'Assessorato T.A. e alla Prefettura per il finanziamento.

La situazione dello stato di dissesti idrogeologico-frane e geomorfologico risultano rappresentati nel vigente PAI approvato con Decreto P.R.S. del 5/06/2014 ed in particolare la zona in oggetto è classificata di rischio elevato R4. Il PAI è stato recepito nel Piano di Emergenza del Piano di Protezione Civile del Comune di Maletto.

L'importo totale dell'intervento previsto nella zona Spirini è di €. 998.242,41.

Il Consiglio comunale ha approvato il Piano di Emergenza di protezione Civile di tutto il territorio comunale dove sono previsti gli interventi in caso che si verificano eventi riguardanti i dissesti riscontrati.

Quest'Ufficio ha predisposto una disposizione di servizio mediante la quale il personale incaricato è tenuto a monitorare tutti i siti oggetto del PAI.


OMISSIS

Distinti saluti.

L'Istruttore Tecnico
Geom. Capizzi Alberto



L'Istruttore Tecnico
Agr. Brendi Vincenzo



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
L'Istruttore Direttivo
Geom. Giuffrida Antonino Giovanni

